


Expediente	Asunto	Cantidad	Riesgo	Detalle
RV-04-2015	Automóviles marca Toyota.	5.568 vehículos	La alerta de seguridad del producto referido, obedece al hecho de que las empresas Yakata y Toyota Motors Corporation , identificaron un disconformidad potencial en ciertos vehículos de la marca Toyota, los cuales poseen un defecto en las bolsas de aire (airbags) que utilizan sus automóviles.	El representante de la empresa PURDY MOTOR S.A, indicó en una nota escrita que a todos los vehículos afectados, se les dará el mantenimiento mecánico necesario para su buen funcionamiento.
RV-05-2015	Automóviles marca Nissan.	542 vehículos	La alerta de seguridad del producto referido, obedece al hecho de que las empresas Yakata y Nissan Motors Company, identificaron un disconformidad potencial en ciertos vehículos de la marca Nissan, los cuales poseen un defecto en las bolsas de aire (airbags) que utilizan sus automóviles.	El representante de la empresa AGENCIA DATSUN SOCIEDAD ANÓNIMA, indicó en una nota escrita que a todos los vehículos afectados, se les dará el mantenimiento mecánico necesario para su buen funcionamiento.
RV-06-2015	Automóviles marca Honda.	5.258 vehículos	La alerta de seguridad del producto referido, obedece al hecho de que las empresas Yakata y Honda Motors Company, identificaron un disconformidad potencial en ciertos vehículos de la marca Honda, los cuales poseen un defecto en las bolsas de aire (airbags) que utilizan sus automóviles.	El representante de la empresa FRANZ AMRHEIN & CO S.A, indicó en una nota escrita que a todos los vehículos afectados, se les dará el mantenimiento mecánico necesario para su buen funcionamiento.

RV-07-2015	Automóviles marca BMW.	520 vehículos	La alerta de seguridad del producto referido, obedece al hecho de que las empresas Yakata y Bavarian Motors Works, identificaron un disconformidad potencial en ciertos vehículos de la marca BMW, los cuales poseen un defecto en las bolsas de aire (airbags) que utilizan sus automóviles.	El representante de la empresa BAVARIAN MOTORS CR S.A, indicó en una nota escrita que a todos los vehículos afectados, se les dará el mantenimiento mecánico necesario para su buen funcionamiento.
RV-08-2015	Automóviles marca Subaru.	109 vehículos	La alerta de seguridad del producto referido, obedece al hecho de que las empresas Yakata y Subaru Motors Campany, identificaron un disconformidad potencial en ciertos vehículos de la marca Subaru, los cuales poseen un defecto en las bolsas de aire (airbags) que utilizan sus automóviles.	El representante de la empresa AUTO SUBARU DE COSTA RICA, indicó en una nota escrita que a todos los vehículos afectados, se les dará el mantenimiento mecánico necesario para su buen funcionamiento.
RV-09-2015	Automóviles marca Chrysler y Dodge.	433 vehículos	La alerta de seguridad del producto referido, obedece al hecho de que las empresas Yakata y Fiat Chrysler Automobiles, identificaron una disconformidad potencial en ciertos vehículos de la marca Chrysler y Dodge, los cuales poseen un defecto en las bolsas de aire (airbags) que utilizan sus automóviles.	El representante de la empresa AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA, indicó en una nota escrita que a todos los vehículos afectados, se les dará el mantenimiento mecánico necesario para su buen funcionamiento.


RV-10-2015	Automóviles marca Mazda.	322 vehículos	La alerta de seguridad del producto referido, obedece al hecho de que las empresas Yakata y Mazda Motors Corporation, identificaron una disconformidad potencial en ciertos vehículos de la marca Mazda, los cuales poseen un defecto en las bolsas de aire (airbags) que utilizan sus automóviles.	El representante de la empresa AUTO ENSAMBLADORA SOCIEDAD ANONIMA, indicó en una nota escrita que a todos los vehículos afectados, se les dará el mantenimiento mecánico necesario para su buen funcionamiento.
RV-11-2015	Automóviles marca Ford.	52 vehículos	La alerta de seguridad del producto referido, obedece al hecho de que las empresas Yakata y Ford Motors Company, identificaron una disconformidad potencial en ciertos vehículos de la marca Ford, los cuales poseen un defecto en las bolsas de aire (airbags) que utilizan sus automóviles.	El representante de la empresa NACIONAL AUTOMOTRIZ NASA SOCIEDAD ANONIMA, indicó en una nota escrita que a todos los vehículos afectados, se les dará el mantenimiento mecánico necesario para su buen funcionamiento.

TOTAL: 12.804 vehículos


Costa Rica: Gráfica de la totalidad de vehículos afectados algún defecto en el airbag, 2015



Costa Rica: Gráfica de la totalidad de vehículos afectados algún defecto en el airbag, 2016



Costa Rica: Totalidad de retiros realizados según bien, 2015



Costa Rica: Totalidad de retiros realizados según bien, 2016

